




Report di ispezione

Data report 18/02/2010

Società Studio Tecnico Ing. Cesare Orsini
Indirizzo Via Arcoveggio 74/2/T 40129 Bologna
Operatore termografico Ing. Cesare Orsini

Cliente Struttura sita a Canobbio
Indirizzo sito Reggio Emilia
Contatto Sig. Boari



Parametri oggetto e immagine

Commenti di testo

Modello termocamera	FLIR ThermaCAM B2
Data immagine	2010:02:04 16:48:56
Nome immagine	IR_0478.jpg
Emissività	0,95
Temperatura riflessa	25,2 °C
Distanza oggetto	10,0 m

Descrizione

Temp. interna misurata: 18 °C
Temp. esterna misurata: 4°C

Dall'immagine termica possiamo notare la dispersione del lembo ed una omogeneità di temperatura sulla struttura, quindi siamo in assenza di ponti termici verso l'esterno.