




Report di ispezione

Data report 18/02/2010

Società Studio Tecnico Ing. Cesare Orsini
Indirizzo Via Arcoveggio 74/2/T 40129 Bologna
Operatore termografico Ing. Cesare Orsini

Cliente Struttura sita a Canobbio
Indirizzo sito Reggio Emilia
Contatto Sig. Boari



Parametri oggetto e immagine

Commenti di testo

Modello termocamera	FLIR ThermaCAM B2
Data immagine	2010:02:04 16:53:41
Nome immagine	IR_0482.jpg
Emissività	0,95
Temperatura riflessa	25,2 °C
Distanza oggetto	20,0 m

Descrizione

Temp. interna misurata: 18 °C
Temp. esterna misurata: 4°C
Dall'immagine si riscontra una omogeneità di temperatura su tutta la struttura esterna in esame e quindi una assenza di ponti termici verso l'esterno.